

西安市安全生产委员会办公室文件

市安委办发〔2019〕32号

西安市安全生产委员会办公室 关于进一步加快道路交通事故多发点段 安全隐患治理的通知

各有关区人民政府、开发区管委会，市公安局、市交通局、市住建局、市城市管理和综合执法局：

根据省安委会2019年第1次安全生产月度会精神和陕安委会〔2019〕4号文件的通知要求，为保证我市道路交通安全隐患治理工作落到实处、取得实效，现对列入《陕西省道路交通安全工作三年行动方案（2018-2020）》且尚未治理的道路交通事故多发点段安全隐患治理清单（第2批）（见附件）予以公布。

各涉及区县、开发区和市级部门要严格落实《陕西省安全生产委员会关于加快道路交通事故多发点段安全隐患治理的通知》要求，尽快制定整治方案，逐一明确督办、治理责任人和治理时限，切实做好整治治理，务求取得实效；对于已经治理完成的隐患，要加强复查、抽查，巩固治理结果。市交安委办公室（市公安局交警支队）要做好事故多发点段安全隐患治理工作的沟通协调、信息汇总和资料收集工作，并按期将整改治理情况报市安委会办公室。

附件：2019-2020 年计划完成整改道路交通事故多发点段安全隐患清单（第 2 批）

西安市安全生产委员会办公室

2019 年 3 月 11 日

（联系人：唐 龙 联系方式：86788358）

附件

道路交通事故多发点段安全隐患清单（第2批）

2019 年计划完成整改的道路交通事故多发点段安全隐患清单						
序号	行政区域	所属县市	道路名称	行政等级	多发点段里程区间	
					Km+m~Km+m	
1	西安	经开大队	草滩八路渭河大桥	城市道路	全段	
					标志标线不全，车速快。	
2	西安	高新大队	西三环	城市道路	全段	
					西三环主辅道车辆量大，丈八立交桥下深化带影响视线，缺少信号灯，且在丈八立交桥上行人翻越护栏横穿道路较多；车速较高，夜间通行渣土车较多，超速现象严重，尤其在由丈八立交往天谷八路方向，大量非机动车为节省时间，沿西三环西侧非机动车道由南向北逆向行驶，将由北向南的机动车道挤压为一条车道，增加了道路交通事故隐患。 里花水立交西三环里花水立交桥上，标志线已经模糊，主要体现现在里花水立交桥上非机动车道过窄，导致大量电动自行车、自行车、三轮车行驶在机动车道内，极易发生道路交通事故。 潭游桥立交西三环潭游桥立交桥下（科技二路）由鱼斗路往西三环富鱼路行驶的车辆，为了节省时间由西三环鱼斗路逆向行驶至西三环科技二路下，容易发生交通事故，且鱼斗路	

						未设置路灯，易发生逃逸事故。
3	西安	灞桥大队	西韩路	城市道路	全段	混合路面，机动车不注意观察操作不当；非机动车、行人横穿。
4	西安	未央大队	北三环惠达物流路口	城市道路	惠达物流路口	车辆行经交叉口未降低车速；非机动车、行人横过道路观察不周；限速、测速设施不全；城乡结合部，机动两、三轮摩托车无牌、无照、走禁行、随意穿越行驶等严重违法行为普遍。
5	西安	未央大队	北三环华夏石材城路口	城市道路	华夏石材城路口	车辆行经交叉口未降低车速；非机动车、行人横过道路观察不周；限速、测速设施不全；城乡结合部，机动两、三轮摩托车无牌、无照、走禁行、随意穿越行驶等严重违法行为普遍。
6	西安	曲江大队	曲江池北路金地广场南侧停车场出口	城市道路	金地广场南侧停车场出口	车辆驶入曲江池北路后左转，从停车场由南向北驶出是上坡路，加之曲江池北路两侧泊车影响视线。
7	西安	雁塔大队	雁环路	城市道路	全段	夜间驾驶未保持安全车速、转弯车辆未让直行、违反交通信号灯、行人不走人行横道。
8	西安	新城大队	万寿路	城市道路	全段	万寿路全段标志标线不清；万寿北路车辆在此随意调头；万寿中路、万寿南路公交车经常越线行驶。 万寿路-长乐路十字路口向南200米是公交车终点站，经常有公交车占用一个车道停放。非机动车随意在机动车道内穿插行驶，甚至逆行；行人随意横穿道路。

2020年计划完成整改的道路交通事故多发点段安全隐患清单

序号	行政区域	所属县市	道路名称	行政等级	多发点里程区间		存在的隐患
					Km+m~Km+m		
1	西安	高速大队	西禹高速	高速公路	K1013-K1056		非紧急情况占用应急车道；行人违法进入高速；疲劳驾驶导致未与前车保持安全距离。
2	西安	鄠邑大队	108国道	国道	1337KM-1346KM		超速行驶；不按规定让行；平交路口多，标志不全。
3	西安	鄠邑大队	寨户路	县道	秦渡镇桥头段		不按规定让行；有违法停车现象；车流量大；逢集市有占道经营现象。
4	西安	周至大队	107省道	省道	周至段		违法超车、超速、行人横过、未保持安全车距等交通违法行为和出村口较多。
5	西安	周至大队	319县道	县道	周至段		违法超车、超速、行人横过、未保持安全车距等交通违法行为和出村口较多。
6	西安	阎良大队	107省道关中环线	省道	与咸阳交界处（西）S107K439公里+961米，与临潼交界处（东）S107K459公里+976米，全长19.6公里。		超速行驶，行人横过，未保持安全车距，违法转弯，支线未让干线，路口红绿灯设置不全。
7	西安	临潼大队	高油路全段	县道	全段		农村道路交叉路口多，且缺乏警示标志；高油路与关咸路交叉路口的红绿灯为太阳能装置，时好时坏；广大群众安全意识差，交通法规意识淡薄，加之对未成年子女管理不严

							等原因，导致涉农交通事故多发。
8	西安	泾河新城	津泾大道、 泾河湾沿 线、茶马路 沿线	城市道路	津泾大道、泾河湾沿线、 茶马路沿线	交通信号灯不能正常工作	
9	西安	泾河新城	蒙家桥至泾 河桥	城市道路	蒙家桥至泾河桥	部分路段存在开放式作业，无防护栏板。	

11

12

13

14

